



SUPER COLOR UNIVERSAL MAT 7.85A

ANTI KORÓZNÍ ZÁKLADNÍ NÁTĚR

Produkt Antikorozi základní nátěr pro syntetické alkydové laky

Vlastnosti

- Pro vnější a vnitřní použití
- Krátký čas schnutí
- Vysoká odolnost vůči UV záření a srážkám
- Víko plechovky označuje přibližný odstín barvy
- Dlouhá životnost
- Bez toluenu

Aplikace Antikorozi základní nátěr ocelových nebo železných kovových povrchů před nanesením alkydového vrchního nátěru

Barevná škála 4 barvy - viz vzorník

Balení 400 ml – plechovka

Skladovatelnost 10 let od data výroby. Skladujte na chladném a suchém místě ve svislé poloze při teplotě +5 °C až +25 °C.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báze	modifikovaný syntetický základní nátěr na bázi alkydové pryskyřice
Odolný vůči prachu	5-10 minut *
Odolný vůči dotyku	15-25 minut *
Celková doba schnutí nátěru	24 h * Celková doba schnutí silně závisí na okolní teplotě a relativní vlhkosti vzduchu.
Tepelná odolnost po vyschnutí	-20°C až +100°C
Povrchová úprava	Matný efekt
Vydatnost	přibližně 2 m ² *
Doporučená tloušťka jedné vrstvy	20-30 μm

(*) – Závisí na tloušťce nátěru, teploty, vlhkosti, větrání, typu povrchu a způsobu aplikace



PODKLAD

Druhy povrchů	ocel, železné kovy a jejich slitiny, litina
Příprava	V případě vrchního nátěru Bostik Super Colour Universal se základní nátěr může použít na všechny barvy kromě zlaté, hliníkové, čiré a měděné (v těchto případech použijte akrylový základní nátěr Bostik Super Colour Auto Základní nátěr). Pod světlé syntetické vrchní nátěry použijte bílý základní nátěr. Pod tmavé syntetické vrchní nátěry použijte červený základní nátěr. Šedá je univerzální barva pro všechny typy syntetických vrchních nátěrů. V případě neželezných kovů (např. měď, chrom, nikl) nejprve naneste vhodný základní nátěr pro drahé (nekovové) kovy.
Stav podkladu	Povrch musí být čistý, suchý, bez prachu, tuku, oleje a jiných nečistot.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Teplota okolí	od +10°C do +30°C
Doporučení	Před použitím důkladně protřepat nádobu asi 2–3 minuty, aby se lak dobře promíchal. Čím nižší teplota, tím déle protřepávat. Během práce protřepávat nádobu nejméně každých 5 minut. Optimální pracovní teplota je +20 °C. Produkt používat na místech chráněných před větrem a průvanem. Doporučuje se provést zkušební aplikaci na méně viditelném místě. Během aplikace držet sprej ventilem nahoru. Povrchy stříkat ze vzdálenosti přibližně 25–30 cm křížovým pohybem ve dvou kolmých směrech. Nejlepší efekt dosáhnete nanášením několika tenkých a rovnoměrných vrstev, nikoli jednou tlustou (hrozí stékání při vertikálním použití). Před nanášením další vrstvy počkat několik minut (při nízkých teplotách i několik desítek minut – nanášet metodou mokré na mokré). Jinak nanášet další vrstvu až po úplném zaschnutí (nejlépe po 64 hodinách). Čerstvou vrstvu chránit před prachem a nečistotami do doby dosažení povrchové suchosti. Po ukončení práce se doporučuje vyčistit trysku otočením nádoby ventilem dolů, stisknutím trysky a stříkáním několik sekund, dokud z nádoby nepřestane vycházet barva.



Čištění Na čištění rukou, náradí a povrchů se doporučuje používat speciální čisticí utěrky Bostik. Případně lze na čištění náradí použít extrakční benzín.

Omezení Nedoporučuje se používat jej při teplotě okolí nižší než +10 °C.

Vzhledem k široké škále materiálů a často neznámému původu každého materiálu se doporučuje provést test přilnavosti pro každý materiál.

Obecná bezpečnost Viz: Bezpečnostní list 7.85A
UPOZORNĚNÍ: Chraňte před dětmi.

Odpovědnost: Poskytované informace jsou výsledkem výzkumu a zkušeností společnosti Bostik, jenž jsou základem jejich spolehlivosti a důvěryhodnosti. Výrobce však nemohl předvídat všechna možná použití svých produktů, a protože použití produktů je zcela mimo jeho kontrolu, je uživatel odpovědný za správný výběr a aplikaci produktu. Výrobce nenese odpovědnost za poškození nebo špatný stav podkladu, který může být důsledkem povětrnostních podmínek, vstupní přípravy nebo konstrukčních vad.

14/07/2020