

SUPER COLOR RADIATOR SPRAY

7.87

LAK NA RADIÁTORY

Produkt Modifikovaný alkydový nátěr pro radiátory, ohříváče a podobná topná tělesa.

- Vlastnosti**
- Vysoký lesk
 - Bílá barva
 - Vysoká odolnost vůči žloutnutí, UV záření a stárnutí
 - Chrání před vlhkostí, korozí a mechanickým poškozením
 - Velmi dobrá krycí schopnost
 - Krátká doba schnutí
 - Po zaschnutí vytváří tvrdý, hladký nátěr s vysokou odolností vůči poškrábání
 - Teplotní odolnost do +100 °C
 - Víko plechovky označuje přibližnou barvu barvy
 - Dlouhá životnost
 - Bez toluenu, sloučenin olova a chromanů
- Aplikace**
- malování nebo renovace ocelových nebo litinových radiátorů, ohřevů, potrubí ústředního topení, zásobníků teplé vody, kotlů, ohřevů vody a podobných topných prvků
 - dekorativní malování povrchů vystavených teplotám v rozmezí od -20 °C do +100 °C

Barevná škála Bílá barva

Balení 400 ml – plechovka

Skladovatelnost 10 let od data výroby. Skladujte na chladném a suchém místě ve svislé poloze při teplotě +5 °C až +25 °C.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báze	modifikovaný alkydový lak
Celková doba schnutí nátěru	cca 3 hodiny V závislosti na okolní teplotě, vlhkosti, větrání a tloušťce nátěru.
Tepelná odolnost po vyschnutí	-20 °C do 100 °C
Doporučený počet vrstev	1-2
Nanášení další vrstvy	do 2 hodin po nanesení první vrstvy (mokrý na mokrý) nebo po úplné aklimatizaci (24 hodin)
Vydatnost	cca 1,5 m ² Závisí na tloušťce nátěru, teploty, vlhkosti, větrání, typu povrchu a způsobu aplikace
Doporučená tloušťka jedné vrstvy	30 μm (po vyschnutí)

PODKLAD

Druhy povrchů	ocel, železné kovy a jejich slitiny, litina, kámen, stavební keramika, dřevo a materiály na bázi dřeva.
Příprava	Povrchy určené k natírání by měly být důkladně očištěny od rzi, prachu a nečistot, umyty vodou a čisticím prostředkem, odstraněny všechny zbytky předchozích barev a laků a v případě potřeby přebroušeny (zmatněny jemným brusným papírem), poté odmaštěny a vysušeny.
Stav podkladu	Povrch musí být čistý, suchý, bez prachu, tuku, oleje a jiných nečistot.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Teplota okolí od +10 °C do +30 °C

Doporučení Před použitím důkladně protřepat nádobu asi 2–3 minuty, aby se lak dobře promíchal. Čím nižší teplota, tím déle protřepávat. Během práce protřepávat nádobu nejméně každých 5 minut. Optimální pracovní teplota je +20 °C. Produkt používat na místech chráněných před větrem a průvanem. Doporučuje se provést zkušební aplikaci na méně viditelném místě.

Během aplikace držet sprej ventilem nahoru. Povrchy stříkat ze vzdálenosti přibližně 25–30 cm křížovým pohybem ve dvou kolmých směrech. Nejlepší efekt dosáhnete nanášením několika tenkých a rovnoměrných vrstev, nikoli jednou tlustou (hrozí stékání při vertikálním použití). Před nanášením další vrstvy počkat několik minut (při nízkých teplotách nanášet metodou mokré na mokré). Jinak nanášet další vrstvu až po úplném zaschnutí (nejlépe po 24 hodinách). Čerstvou vrstvu chránit před prachem a nečistotami do doby dosažení povrchové suchosti.

Po ukončení práce se doporučuje vyčistit trysku otočením nádoby ventilem dolů, stisknutím trysky a stříkáním několik sekund, dokud z nádoby nepřestane vycházet barva.



- Čištění** Na čištění rukou, náradí a povrchů se doporučuje používat speciální čisticí utěrky Bostik. Případně lze na čištění náradí použít extrakční benzín.
- Omezení** Nedoporučuje se používat při teplotě okolí nižší než +10 °C. Neaplikujte na horké povrchy (radiátory, potrubí).
- Obecná bezpečnost** Viz: Bezpečnostní list 7.87
UPOZORNĚNÍ: Chraňte před dětmi.

Odpovědnost: Poskytované informace jsou výsledkem výzkumu a zkušeností společnosti Bostik, jenž jsou základem jejich spolehlivosti a důvěryhodnosti. Výrobce však nemohl předvídat všechna možná použití svých produktů, a protože použití produktů je zcela mimo jeho kontrolu, je uživatel odpovědný za správný výběr a aplikaci produktu. Výrobce nenese odpovědnost za poškození nebo špatný stav podkladu, který může být důsledkem povětrnostních podmínek, vstupní přípravy nebo konstrukčních vad.

22/03/2022