



SUPER COLOR ACRYLIC UNIVERSAL FAST

7.85J

AKRYLÁTOVÝ LAK NA UNIVERZÁLNE POUŽITIE

Produkt Univerzálny akrylový lak s krátkou dobou schnutia

- Vlastnosti**
- Na vonkajšie a vnútorné použitie
 - Veľmi krátky čas schnutia – maximálne 10 minút (čas schnutia je v priemere polovičný v porovnaní so syntetickými alkydovými živcovými lakmi)
 - Vysoká odolnosť voči UV žiareniu (trvalá farba bez zafarbenia)
 - Vrchnák plechovky označuje približný odtieň farby
 - Dlhá životnosť
 - Široká škála farieb
 - Bez toluénu

- Aplikácia**
- dekoratívne a ochranné lakovanie povrchov z ocele, železných kovov, kameňa, keramiky, betónu, dreva a niektorých plastov
 - domáce opravy, dielne, hobby, záhradníctvo, remeslá, automobilový priemysel atď.

Farebná škála 12 farieb - pozri vzorkovník

Balenie 400 ml – plechovka

Skladovateľnosť 10 rokov od dátumu výroby. Skladujte na chladnom a suchom mieste vo zvislej polohe pri teplote +5 °C až +25 °C.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báza	modifikovaný akrylový lak
Odolný voči dotyku	približne 10 minút V závislosti od farby laku a podmienok schnutia.
Celkový čas schnutia náteru	4-6 hodín V závislosti od okolitej teploty, vlhkosti, vetrania a hrúbky náteru.
Tepelná odolnosť po vyschnutí	-20°C do +100°C
Povrchová úprava	Stredný lesk
Výdatnosť	cca 2 m ² V závislosti od hrúbky náteru, typu povrchu a spôsobu aplikácie.
Odporúčaná hrúbka jednej vrstvy	20-30 µm

PODKLAD

Druhy povrchov	ocel', železné kovy a ich zliatiny, liatina, kameň, stavebná keramika, sklo a podobné glazované, glazúrované, smaltované povrchy, drevo a drevné materiály a vybrané druhy plastov.
Príprava	Povrchy určené na maľovanie je potrebné veľmi starostlivo prebrúsiť a očistiť od hrdze, prachu, špiny, zvyškov predchádzajúcich farieb, lakov, impregnácií, následne odmastiť a vysušiť. Staré, nerovné, slabé, skorodované povrchy, opakovane maľované alebo vystavené poveternostným vplyvom sa odporúča natrieť syntetickou základnou farbou Bostik Super Color Auto Primer. Biela farba základného laku sa používa pod svetlé vrchné laky, červená pod tmavé vrchné laky, sivá je univerzálna a vhodná pod všetky druhy vrchných lakov. Pri neželezných kovoch (napr. meď, chróm, nikel) je potrebné najskôr použiť vhodný základný lak na neželezné kovy.
Stav podkladu	Povrch musí byť čistý, suchý, bez prachu, tuku, oleja a iných nečistôt.

SPÔSOB POUŽITIA

Teplota okolia	od +15°C do +30°C
Odporúčania	V prípade potreby použiť základný náter (pozri „Príprava“). Pred použitím dôkladne pretrepať nádobu asi 2–3 minúty, aby sa lak dobre premiešal. Čím nižšia teplota, tým dlhšie je potreba pretrepávať. Počas práce nádobu pretrepávať najmenej každých 5 minút. Optimálna pracovná teplota je +20 °C. Produkt sa odporúča používať na miestach chránených pred vetrom a prievanom. Odporúča sa vykonať skúšobnú aplikáciu na menej viditeľnom mieste. Počas aplikácie držať sprej ventilom hore. Povrchy striekať zo vzdialenosti približne 25–30 cm krížovým pohybom v dvoch kolmých smeroch. Najlepší výsledok sa dosiahne nanášaním viacerých tenkých a rovnomerných vrstiev, nie jednou hrubou (pri vertikálnych povrchoch hrozí stekanie laku). Pred nanesením ďalšej vrstvy počkať niekoľko minút (pri nízkych teplotách aj niekoľko desiatok minút – nanášať metódou mokré na mokré). V opačnom prípade nanášať ďalšiu vrstvu až po úplnom vyschnutí (najlepšie po 64 hodinách). Čerstvú vrstvu chrániť pred prachom a nečistotami do doby dosiahnutia povrchovej suchosti. Po skončení práce sa odporúča vyčistiť trysku otočením nádoby ventilom dole, stlačením trysky a striekaním niekoľko sekúnd, kým z nádoby neprestane vychádzať farba.



- Čistenie** Na čistenie rúk, náradia a povrchov sa odporúča používať špeciálne čistiace utierky Bostik. Prípadne je možné použiť na čistenie náradia extrakčný benzín.
- Obmedzenia** Neodporúča sa používať, ak je teplota okolia nižšia než +10 °C. Pre veľkú rôznorodosť plastov a často neznámeho zloženia sa odporúča vykonať test príľnavosti na plastoch. Nepoužívajte akrylové laky na syntetické alkydové základné nátery. V prípade potreby vykonajte test. Po úplnom vyschnutí základného náteru (približne 64 hodín) naneste tenkú vrstvu vrchného náteru.
- Všeobecná bezpečnosť** Pozri: Karta bezpečnostných údajov 7.85J
UPOZORNENIE: Chráňte pred deťmi.

Zodpovednosť: Poskytované informácie sú výsledkom výskumu a skúseností spoločnosti Bostik, ktoré sú základom ich spoľahlivosti a dôveryhodnosti. Výrobca však nemohol predvídať všetky možné použitia svojich produktov, a pretože použitie produktov je úplne mimo jeho kontroly, je užívateľ zodpovedný za správny výber a aplikáciu produktu. Výrobca nenesie zodpovednosť za poškodenie alebo zlý stav podkladu, ktorý môže byť dôsledkom poveternostných podmienok, vstupnej prípravy alebo konštrukčných väd.

14/07/2020