



SUPER COLOR CHROME

7.85E

AKRYLOVÝ LAK S CHROMOVÝM EFEKTOM

Produkt Dekoratívny akrylový vrchný náter s chrómovým efektom

Vlastnosti

- Na vnútorné použitie
- Krátky čas schnutia
- Vrchnák plechovky označuje približný odtieň farby
- Dlhá životnosť
- Bez toluénu

Aplikácia

- dekoratívne lakovanie povrchov vyrobených z ocele, železných kovov, kameňa, keramiky, skla, betónu, dreva a niektorých plastov, napr. sôch, rámov

Farebná škála 3 farby - pozri vzorkovník

Balenie 400 ml – plechovka

Skladovateľnosť 10 rokov od dátumu výroby. Skladujte na chladnom a suchom mieste vo zvislej polohe pri teplote +5 °C až +25 °C.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báza	Modifikovaný akrylový lak s chrómovým efektom
Odolnosť voči prachu	10-15 minút*
Odolnosť voči dotyku	20-30 minút*
Celkový čas schnutia náteru	2-4 hodiny* V závislosti od okolitej teploty, vlhkosti
Tepelná odolnosť po vyschnutí	-20°C do +100°C
Povrchová úprava	Pololesklý s chrómovým efektom
Výdatnosť	cca 4 m ²
Odporúčaná hrúbka jednej vrstvy	15-25 µm

(*) – Závisí od hrúbky náteru, teploty, vlhkosti, vetrania, typu povrchu a spôsobu aplikácie

PODKLAD

Druhy povrchov oceľ, železné kovy a ich zliatiny, liatina, kameň, stavebná keramika, sklo a podobné glazúrované, smaltované povrchy, drevo, drevené materiály a vybrané druhy plastov.



Príprava Povrchy určené na maľovanie je potrebné veľmi starostlivo prebrúsiť a očistiť od hrdze, prachu, špiny, zvyškov predchádzajúcich farieb, lakov, impregnácií, následne odmastiť a vysušiť.

Staré, nerovné, slabé, skorodované alebo opakovane premaľované povrchy sa odporúčajú napenetrovať akrylovým základným náterom Bostik Super Color Auto Primer. Pod svetlé vrchné nátery použite biely základný náter. Pod tmavé vrchné nátery použite červený. Sivý je univerzálna farba a možno ho použiť pod všetky farby vrchných náterov. V prípade neželezných kovov (napr. meď, chróm, nikel) naneste najskôr vhodný základný náter na drahé (neželezné) kovy..

Stav podkladu Povrch musí byť čistý, suchý, bez prachu, tuku, oleja a iných nečistôt.

SPÔSOB POUŽITIA

Teplota okolia od +10°C do +30°C

Odporúčania V prípade potreby použiť základný náter (pozri „Príprava“). Pred použitím dôkladne pretrepať nádobu asi 2–3 minúty, aby sa lak dobre premiešal. Čím nižšia teplota, tým dlhšie je potreba pretrepávať. Počas práce nádobu pretrepávať najmenej každých 5 minút. Optimálna pracovná teplota je +20 °C. Produkt sa odporúča používať na miestach chránených pred vetrom a prievanom. Odporúča sa vykonať skúšobnú aplikáciu na menej viditeľnom mieste.

Počas aplikácie držať sprej ventilom nahor. Natierané povrchy striekajte zo vzdialenosti približne 25 – 30 cm krížovými pohybmi v dvoch kolmých smeroch. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov nanášajte farbu niekoľkokrát v tenkých, rovnomerných vrstvách, a nie v jednej hrubej vrstve (nebezpečenstvo stekania pri vertikálnych aplikáciách). Pred nanesením ďalšej vrstvy počkajte niekoľko minút (pri nízkych teplotách nanášajte mokré na mokré niekoľko minút). V opačnom prípade naneste ďalšiu vrstvu po úplnom vyschnutí náteru (ideálne po 64 hodinách). Chráňte čerstvý náter pred prachom a nečistotami, kým nebude úplne suchý. Po skončení práce sa odporúča vyčistiť striekaciu hlavu otočením nádoby hore dnom, stlačením striekacej hlavy a striekaním niekoľko sekúnd, kým z nádoby neprestane vytekať farba.

Čistenie Na čistenie rúk, náradia a povrchov sa odporúča používať špeciálne čistiace utierky Bostik. Prípadne je možné použiť na čistenie náradia extrakčný benzín.

**Obmedzenia**

Nenanášajte číry lak na povrch.

Najlepší efekt maľby sa dosiahne na hladkom povrchu.

Ide o dekoratívny náter s obmedzenou odolnosťou voči oderu. Náter obsahuje kovové pigmenty s „tečúcimi“ vlastnosťami, ktoré umožňujú dosiahnuť efekt kovového lesku, ako napríklad chróm. Častice pigmentu sa hromadia na povrchu náteru a sú náchylné na poveternostné vplyvy a mechanickému oderu.

Neodporúča sa používať pri teplote okolia nižšej ako +10 °C.

Vzhľadom na širokú škálu materiálov a často neznámy pôvod sa odporúča vykonať test príľnavosti, najmä pre plasty.

Všeobecná bezpečnosť

Pozri: Karta bezpečnostných údajov 7.85E

UPOZORNENIE: Chráňte pred deťmi.

.

Zodpovednosť: Poskytované informácie sú výsledkom výskumu a skúseností spoločnosti Bostik, ktoré sú základom ich spoľahlivosti a dôveryhodnosti. Výrobca však nemohol predvídať všetky možné použitia svojich produktov, a pretože použitie produktov je úplne mimo jeho kontroly, je užívateľ zodpovedný za správny výber a aplikáciu produktu. Výrobca neenesie zodpovednosť za poškodenie alebo zlý stav podkladu, ktorý môže byť dôsledkom poveternostných podmienok, vstupnej prípravy alebo konštrukčných väd.