

SUPER COLOR EPOXY**7.85F****EPOXIDOVÝ LAK NA RENOVÁCIU SMALTOVANÝCH POVRCHOV**

Produkt Syntetický keramický lak na renováciu domácich spotrebičov a smaltovaných povrchov v bielej farbe.

Vlastnosti

- Krátky čas schnutia
- Vysoká odolnosť voči UV žiareniu a zrážkam
- Vrchnák plechovky označuje približný odtieň farby
- Dlhá životnosť
- Bez toluénu

Aplikácia

- dekoratívne a ochranné lakovanie smaltovaných povrchov z ocele, keramiky, kameňa a plastu
- renovácia domácich spotrebičov (chladničky, práčky, mrazničky)

Farebná škála biely

Balenie 400 ml – plechovka

Skladovateľnosť 10 rokov od dátumu výroby. Skladujte na chladnom a suchom mieste vo zvislej polohe pri teplote +5 °C až +25 °C.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báza	syntetický vrchný náter na báze epoxidovej živice
Odolný voči prachu	5-8 minút *
Odolný voči dotyku	20-30 minút *
Celkový čas schnutia náteru	4-6 h * Celkový čas schnutia silne závisí od teploty okolia a relatívnej vlhkosti vzduchu.
Tepelná odolnosť po vyschnutí	-20°C do +100°C
Povrchová úprava	pololesklý
Výdatnosť	cca 3 m ² *
Odporúčaná hrúbka jednej vrstvy	20-30 µm

(*) – Závisí od hrúbky náteru, teploty, vlhkosti, vetrania, typu povrchu a spôsobu aplikácie

PODKLAD

Druhy povrchov oceľ, železné kovy a ich zliatiny, liatina, kameň, stavebná keramika, sklo a podobné glazúrované, smaltované povrchy, vybrané druhy plastov.

Príprava Povrchy určené na maľovanie je potrebné veľmi starostlivo prebrúsiť a očistiť od hrdze, prachu, špiny, zvyškov predchádzajúcich farieb, lakov, impregnácií, následne odmastiť a vysušiť.



Stav podkladu Povrch čistý, suchý, bez prachu, mastnoty, oleja a iných nečistôt

SPÔSOB POUŽITIA

Teplota okolia od +10°C do +30°C

Odporúčania V prípade potreby použiť základný náter (pozri „Príprava“). Pred použitím dôkladne pretrepať nádobu asi 2–3 minúty, aby sa lak dobre premiešal. Čím nižšia teplota, tým dlhšie pretrepať. Počas práce nádobu pretrepávať najmenej každých 5 minút. Optimálna pracovná teplota je +20 °C. Produkt používať na miestach chránených pred vetrom a prievanom. Odporúča sa vykonať skúšobnú aplikáciu na menej viditeľnom mieste.

Počas aplikácie držať sprej ventilom hore. Povrchy striekať zo vzdialenosti približne 25–30 cm krížovým pohybom v dvoch kolmých smeroch. Najlepší výsledok sa dosiahne nanášaním viacerých tenkých a rovnomerných vrstiev, nie jednou hrubou (pri vertikálnych povrchoch hrozí stekanie laku). Pred nanesením ďalšej vrstvy počkať niekoľko minút (pri nízkych teplotách aj niekoľko desiatok minút – nanášať metódou mokré na mokré). V opačnom prípade nanášať ďalšiu vrstvu až po úplnom vyschnutí (najlepšie po 64 hodinách). Čerstvú vrstvu chrániť pred prachom a nečistotami do doby dosiahnutia povrchovej suchosti.

Po skončení práce sa odporúča vyčistiť trysku otočením nádoby ventilom dole, stlačením trysky a striekaním niekoľko sekúnd, kým z nádoby neprestane vychádzať farba.

Čistenie Na čistenie rúk, náradia a povrchov sa odporúča používať špeciálne čistiace utierky Bostik. Prípadne je možné použiť na čistenie náradia extrakčný benzín.

Obmedzenia Epoxidový lak na renováciu smaltovaných povrchov sa môže použiť aj na „bielu techniku“ v kúpeľniach alebo toaletách, ale v priestoroch bez trvalého ponorenia do vody. Neodporúča sa ho používať, keď je okolitá teplota nižšia ako +10 °C. Vzhľadom na širokú rozmanitosť materiálov a často neznámy pôvod sa odporúča vykonať test priľnavosti najmä pre plasty.

Všeobecná bezpečnosť Pozri: Karta bezpečnostných údajov 7.85F
UPOZORNENIE: Chráňte pred deťmi.

Zodpovednosť: Poskytované informácie sú výsledkom výskumu a skúseností spoločnosti Bostik, ktoré sú základom ich spoľahlivosti a dôveryhodnosti. Výrobca však nemohol predvídať všetky možné použitia svojich produktov, a pretože použitie produktov je úplne mimo jeho kontroly, je užívateľ zodpovedný za správny výber a aplikáciu produktu. Výrobca nenesie zodpovednosť za poškodenie alebo zlý stav podkladu, ktorý môže byť dôsledkom poveternostných podmienok, vstupnej prípravy alebo konštrukčných väd.