

SUPER COLOR PRIMER

7.85A

ANTI KORÓZNY ZÁKLADNÝ NÁTER

Produkt Antikorózný základný náter pre syntetické alkydové laky

Vlastnosti

- Na vonkajšie a vnútorné použitie
- Krátky čas schnutia
- Vysoká odolnosť voči UV žiareniu a zrážkam
- Vrchnák plechovky označuje približný odtieň farby
- Dlhá životnosť
- Bez toluénu

Aplikácia - Antikorózný základný náter oceľových alebo železných kovových povrchov pred nanesením alkydového vrchného náteru

Farebná škála 4 farby - pozri vzorkovník

Balenie 400 ml – plechovka

Skladovateľnosť 10 rokov od dátumu výroby. Skladujte na chladnom a suchom mieste vo zvislej polohe pri teplote +5 °C až +25 °C.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báza	modifikovaný syntetický základný náter na báze alkydovej živice
Odolný voči prachu	5-10 minút *
Odolný voči dotyku	15-25 minút *
Celkový čas schnutia náteru	24 h * Celkový čas schnutia silne závisí od teploty okolia a relatívnej vlhkosti vzduchu.
Tepelná odolnosť po vyschnutí	-20°C do +100°C
Povrchová úprava	matná
Výdatnosť	približne 2 m ² *
Odporúčaná hrúbka jednej vrstvy	20-30 µm

(*) – Závisí od hrúbky náteru, teploty, vlhkosti, vetrania, typu povrchu a spôsobu aplikácie

PODKLAD

Druhy povrchov oceľ, železné kovy a ich zliatiny, liatina

Príprava Povrchy určené na maľovanie je potrebné veľmi starostlivo prebrúsiť a očistiť od hrdze, prachu, špiny, zvyškov predchádzajúcich farieb, lakov, impregnácií, následne odmastiť a vysušiť.



Príprava V prípade vrchného náteru Bostik Super Colour Universal sa základný náter môže použiť na všetky farby okrem zlatej, hliníkovej, čirej a medenej (v týchto prípadoch použite akrylový základný náter Bostik Super Colour Auto Základný náter). Pod svetlé syntetické vrchné nátery použite biely základný náter. Pod tmavé syntetické vrchné nátery použite červený základný náter. Sivá je univerzálna farba pre všetky typy syntetických vrchných náterov. V prípade neželezných kovov (napr. meď, chróm, nikel) najskôr naneste vhodný základný náter pre drahé (nekovové) kovy.

Stav podkladu Povrch musí byť čistý, suchý, bez prachu, tuku, oleja a iných nečistôt.

SPÔSOB POUŽITIA

Teplota okolia od +10°C do +30°C

Odporúčania Pred použitím dôkladne pretrepať nádobu asi 2–3 minúty, aby sa lak dobre premiešal. Čím nižšia teplota, tým dlhšie pretrepať. Počas práce nádobu pretrepávať najmenej každých 5 minút. Optimálna pracovná teplota je +20 °C. Produkt používať na miestach chránených pred vetrom a prievanom. Odporúča sa vykonať skúšobnú aplikáciu na menej viditeľnom mieste.

Počas aplikácie držať sprej ventilom hore. Povrchy striekať zo vzdialenosti približne 25–30 cm krížovým pohybom v dvoch kolmých smeroch. Najlepší výsledok sa dosiahne nanášaním viacerých tenkých a rovnomerných vrstiev, nie jednou hrubou vrstvou (pri vertikálnych povrchoch hrozí stekanie laku). Pred nanosením ďalšej vrstvy počkať niekoľko minút (pri nízkych teplotách aj niekoľko desiatok minút – nanášať metódou mokré na mokré). V opačnom prípade nanášať ďalšiu vrstvu až po úplnom vyschnutí (najlepšie po 64 hodinách). Čerstvú vrstvu je potrebné chrániť pred prachom a nečistotami do doby dosiahnutia povrchovej suchosti.

Po skončení práce sa odporúča vyčistiť trysku otočením nádoby ventilom dole, stlačením trysky a striekaním niekoľko sekúnd, kým z nádoby neprestane vychádzať farba.



- Čistenie** Na čistenie rúk, náradia a povrchov sa odporúča používať špeciálne čistiace utierky Bostik. Prípadne je možné použiť na čistenie náradia extrakčný benzín.
- Obmedzenia** Neodporúča sa používať ho pri teplote okolia nižšej ako +10 °C.
- Vzhľadom na širokú škálu materiálov a často neznámy pôvod každého materiálu sa odporúča vykonať test príľnavosti pre každý materiál.
- Všeobecná bezpečnosť** Pozri: Karta bezpečnostných údajov 7.85A
UPOZORNENIE: Chráňte pred deťmi.

Zodpovednosť: Poskytované informácie sú výsledkom výskumu a skúseností spoločnosti Bostik, ktoré sú základom ich spoľahlivosti a dôveryhodnosti. Výrobca však nemohol predvídať všetky možné použitia svojich produktov, a pretože použitie produktov je úplne mimo jeho kontroly, je užívateľ zodpovedný za správny výber a aplikáciu produktu. Výrobca nenesie zodpovednosť za poškodenie alebo zlý stav podkladu, ktorý môže byť dôsledkom poveternostných podmienok, vstupnej prípravy alebo konštrukčných väd.

14/07/2020