



SUPER COLOR UNIVERSAL

7.85

AEROSÓLOVÁ FARBA NA UNIVERZÁLNE POUŽITIE

Produkt Univerzálny syntetický alkydový lak (okrem farieb: zlatá, medená, hliníková RAL 9006 a číra - akrylová báza)

Vlastnosti

- Na vonkajšie a vnútorné použitie
- Krátky čas schnutia
- Vysoká odolnosť voči UV žiareniu a zrážkam
- Vrchnák plechovky označuje približný odtieň farby
- Dlhá životnosť
- Široká škála farieb
- Bez toluénu

Aplikácia

- dekoratívne a ochranné lakovanie povrchov z ocele, železných kovov, kameňa, keramiky, betónu, dreva a niektorých plastov
- domáce opravy, dielne, hobby, záhradníctvo, remeslá atď.

Farebná škála 31 farieb - pozri vzorku

Balenie 400 ml – plechovka

Skladovateľnosť 10 rokov od dátumu výroby. Skladujte na chladnom a suchom mieste vo zvislej polohe pri teplote +5 °C až +25 °C.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báza	syntetický vrchný náter na báze alkydových živíc (okrem farieb: zlatá, hliníková RAL 9006, med' a bezfarebná - akrylová báza)
Odolný voči prachu	15-20 minút *
Odolný voči dotyku	50-60 minút *
Celkový čas schnutia náteru	24 h * Celkový čas schnutia silne závisí od teploty okolia a relatívnej vlhkosti vzduchu.
Tepelná odolnosť po vyschnutí	-20°C do +100°C
Povrchová úprava	lesklá (okrem čiernej RAL 9005 v matnom prevedení a bielej RAL 9010 v matnom prevedení)
Výdatnosť	približne 2 m ² *
Odporúčaná hrúbka jednej vrstvy	20-30 µm

(*) – Závisí od hrúbky náteru, teploty, vlhkosti, vetrania, typu povrchu a spôsobu aplikácie

PODKLAD

Druhy povrchov	ocel', železné kovy a ich zliatiny, liatina, kameň, stavebná keramika, sklo a podobné glazované, glazúrované, smaltované povrchy, drevo a drevné materiály a vybrané druhy plastov.
Príprava	Povrchy určené na maľovanie je potrebné veľmi starostlivo prebrúsiť a očistiť od hrdze, prachu, špiny, zvyškov predchádzajúcich farieb, lakov, impregnácií, následne odmastiť a vysušiť. Staré, nerovné, slabé, skorodované povrchy, opakovane maľované alebo vystavené poveternostným vplyvom sa odporúča natrieť syntetickou základnou farbou Bostik Super Color Primer (neplatí pre farby zlatú, hliníkovú, bezfarebnú a medenú – v týchto prípadoch je potreba použiť akrylový základný lak Bostik Super Color Auto Primer). Biela farba základného laku sa používa pod svetlé vrchné laky, červená pod tmavé vrchné laky, sivá je univerzálna a vhodná pod všetky druhy vrchných lakov. Pri neželezných kovoch (napr. meď, chróm, nikel) je potrebné najskôr použiť vhodný základný lak na neželezné kovy.
Stav podkladu	Povrch musí byť čistý, suchý, bez prachu, tuku, oleja a iných nečistôt.

SPÔSOB POUŽITIA

Teplota okolia	od +10°C do +30°C
Odporúčania	V prípade potreby použiť základný náter (pozri „Príprava“). Pred použitím dôkladne pretrepať nádobu asi 2–3 minúty, aby sa lak dobre premiešal. Čím nižšia teplota, tým dlhšie pretrepať. Počas práce nádobu pretrepávať najmenej každých 5 minút. Optimálna pracovná teplota je +20 °C. Produkt používať na miestach chránených pred vetrom a prievanom. Odporúča sa vykonať skúšobnú aplikáciu na menej viditeľnom mieste. Počas aplikácie držať sprej ventilom hore. Povrchy striekať zo vzdialenosti približne 25–30 cm krížovým pohybom v dvoch kolmých smeroch. Najlepší výsledok sa dosiahne nanášaním viacerých tenkých a rovnomerných vrstiev, nie jednou hrubou (pri vertikálnych povrchoch hrozí stekanie laku). Pred nanosením ďalšej vrstvy počkať niekoľko minút (pri nízkych teplotách aj niekoľko desiatok minút – nanášať metódou mokré na mokré). V opačnom prípade nanášať ďalšiu vrstvu až po úplnom vyschnutí (najlepšie po 64 hodinách). Čerstvú vrstvu chrániť pred prachom a nečistotami do doby dosiahnutia povrchovej suchosti. Po skončení práce sa odporúča vyčistiť trysku otočením nádoby ventilom dole, stlačením trysky a striekaním niekoľko sekúnd, kým z nádoby neprestane vychádzať farba.



Čistenie Na čistenie rúk, náradia a povrchov sa odporúča používať špeciálne čistiace utierky Bostik. Prípadne je možné použiť na čistenie náradia extrakčný benzín.

Obmedzenia Neodporúča sa používať, ak je teplota okolia nižšia než +10 °C. Pre veľkú rôznorodosť plastov a často neznámeho zloženia sa odporúča vykonať test príľnavosti na plastoch.

Všeobecná bezpečnosť Pozri: Karta bezpečnostných údajov 7.85
UPOZORNENIE: Chráňte pred deťmi.

Zodpovednosť: Poskytované informácie sú výsledkom výskumu a skúseností spoločnosti Bostik, ktoré sú základom ich spoľahlivosti a dôveryhodnosti. Výrobca však nemohol predvídať všetky možné použitia svojich produktov, a pretože použitie produktov je úplne mimo jeho kontroly, je užívateľ zodpovedný za správny výber a aplikáciu produktu. Výrobca nenesie zodpovednosť za poškodenie alebo zlý stav podkladu, ktorý môže byť dôsledkom poveternostných podmienok, vstupnej prípravy alebo konštrukčných väd.

14/07/2020