



PLÂTRE À MODELER

DESCRIPTION

Le plâtre à modeler Bostik permet la réalisation ou la réparation de moulures rosaces et corniches.

DESTINATIONS

Destination : murs et plafonds en intérieur

Supports :

- Plâtre et plaques de plâtre cartonnées
- Mortier
- Béton et Bloc de béton cellulaire
- Parpaing
- Brique

Le plâtre n'adhère pas sur des supports lisses.

Ne pas recouvrir de produit à base de ciment ou de béton.

AVANTAGES

- Prise retardée
- Grande dureté
- Tous supports



MARQUAGES & CERTIFICATIONS



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Délai d'utilisation	20 min
Temps de prise	20min
Délai de séchage à coeur	4 heures

MISE EN OEUVRE

OUTILS



PREPARATION

- Le support doit être dur, sain, sec, propre, non poussiéreux et exempt de graisse et zones non adhérents. Le plâtre n'adhère pas sur des supports lisses (poncer, brosser et lessiver si nécessaire).
- Humidifier légèrement le support pour une meilleure accroche.

APPLICATION

1/ DOSAGE

1 volume d'eau pour 2 volumes de plâtre

2/ PRÉPARATION

Versez la poudre dans l'eau.

Laissez imbiber puis malaxez jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

3/ APPLICATION DU PLÂTRE

Appliquez le plâtre sur le support préparé, puis procéder au modelage ou aux travaux souhaités. Laissez sécher complètement pendant 4 heures avant de poncer la surface. Une fois sec et poncé, le plâtre est prêt à recevoir tout type de finition décorative : peinture, papier peint, etc...

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Le port du masque est recommandé lors du ponçage
- Ne pas utiliser pour des applications en extérieur.
- Ne pas rebattre le plâtre ni ajouter d'eau en cours de prise
- La prise étant rapide, travailler en petites quantités
- Températures de mise en oeuvre : de +5°C à +30°C.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi disponible sur diy.bostik.com

NETTOYAGE

Nettoyage des outils à l'eau.

CONSOMMATION

1 kg/m²/5mm

- 1kg = 0,2m² environ
- 5kg = 1m² environ
- 15kg = 3m² environ

CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Format	PCB	Code	GENCOD
Boîte carton 1kg	6	30604206	3549212470524
Sac papier 5kg	3	30618012	3549212470654
Sac papier 15kg	1	30604218	3549212470661

SERVICE CONSOMMATEUR BOSTIK

par SMS : 06 44 60 14 96
diy.bostik.com



Bostik offre cette Fiche Technique ("FT") uniquement à des fins descriptives et informatives. Ce n'est pas une garantie, un contrat ou un substitut pour des conseils d'experts ou professionnels. Veuillez également consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit local pour les considérations de santé et de sécurité.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FT sont fournies "TELLES QUELLES" et ne sont en aucun cas garanties. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur la recherche de Bostik. Puisque les conditions et méthodes d'utilisation des produits sont hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et dommages de quelque nature que ce soit qui pourraient résulter de l'utilisation des produits, des résultats obtenus ou de la confiance en les informations contenues ici.

