

SUPER COLOR EPOXY**7.85F****EPOXIDOVÝ LAK PRO RENOVACI SMALTOVANÝCH POVRCHŮ**

Produkt Syntetický keramický lak pro renovaci domácích spotřebičů a smaltovaných povrchů v bílé barvě.

Vlastnosti

- Krátký čas schnutí
- Vysoká odolnost vůči UV záření a srážkám
- Víko plechovky označuje přibližný odstín barvy
- Dlouhá životnost
- Bez toluenu

Aplikace

- dekorativní a ochranné lakování smaltovaných povrchů z oceli, keramiky, kamene a plastu
- renovace domácích spotřebičů (lednice, pračky, mrazničky)

Barevná škála bílý

Balení 400 ml – plechovka

Skladovatelnost 10 let od data výroby. Skladujte na chladném a suchém místě ve svislé poloze při teplotě +5 °C až +25 °C.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báze	syntetický vrchní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice
Odolný vůči prachu	5-8 minut *
Odolný vůči dotyku	20-30 minut *
Celková doba schnutí nátěru	4-6 h * Celková doba schnutí silně závisí na okolní teplotě a relativní vlhkosti vzduchu.
Tepelná odolnost po vyschnutí	-20°C až +100°C
Povrchová úprava	pololesklá
Vydatnost	Cca 3 m ² *
Doporučená tloušťka jedné vrstvy	20-30 µm

(*) – Závisí na tloušťce nátěru, teploty, vlhkosti, větrání, typu povrchu a způsobu aplikace

PODKLAD

Druhy povrchů ocel, železné kovy a jejich slitiny, litina, kámen, stavební keramika, sklo a podobné glazované, smaltované povrchy, vybrané druhy plastů.

Příprava Povrchy určené k malování je třeba velmi pečlivě přebrousit a očistit od rzi, prachu, špíny, zbytků předchozích barev, laků, impregnací, poté odmastit a vysušit.

Stav podkladu Povrch musí být čistý, suchý, bez prachu, tuku, oleje a jiných nečistot.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Teplota okolí od +10°C do +30°C

Doporučení V případě potřeby použít základní nátěr (viz „Příprava“). Před použitím důkladně protřepat nádobu asi 2–3 minuty, aby se lak dobře promíchal. Čím nižší teplota, tím déle protřepávat. Během práce protřepávat nádobu nejméně každých 5 minut. Optimální pracovní teplota je +20 °C. Produkt používat na místech chráněných před větrem a průvanem. Doporučuje se provést zkušební aplikaci na méně viditelném místě.

Během aplikace držet sprej ventilem nahoru. Povrchy stříkat ze vzdálenosti přibližně 25–30 cm křížovým pohybem ve dvou kolmých směrech. Nejlepší efekt dosáhnete nanášením několika tenkých a rovnoměrných vrstev, nikoli jednou tlustou (hrozí stékání při vertikálním použití). Před nanášením další vrstvy počkat několik minut (při nízkých teplotách i několik desítek minut – nanášet metodou mokré na mokré). Jinak nanášet další vrstvu až po úplném zaschnutí (nejlépe po 64 hodinách). Čerstvou vrstvu chránit před prachem a nečistotami do doby dosažení povrchové suchosti.

Po ukončení práce se doporučuje vyčistit trysku otočením nádoby ventilem dolů, stisknutím trysky a stříkáním několik sekund, dokud z nádoby nepřestane vycházet barva.

Čištění Na čištění rukou, náradí a povrchů se doporučuje používat speciální čisticí utěrky Bostik. Případně lze na čištění náradí použít extrakční benzín.

Omezení Epoxidový lak na renovaci smaltovaných povrchů se může použít i na „bílou techniku“ v koupelnách nebo toaletách, ale v prostorách bez trvalého ponoření do vody. Nedoporučuje se jej používat, když je okolní teplota nižší než +10 °C. Vzhledem k široké rozmanitosti materiálů a často neznámý původ se doporučuje provést test přilnavosti zejména pro plasty.

Obecná bezpečnost Viz: bezpečnostní list 7.85F
UPOZORNĚNÍ: Chraňte před dětmi.

Odpovědnost: Poskytované informace jsou výsledkem výzkumu a zkušeností společnosti Bostik, jenž jsou základem jejich spolehlivosti a důvěryhodnosti. Výrobce však nemohl předvídat všechna možná použití svých produktů, a protože použití produktů je zcela mimo jeho kontrolu, je uživatel odpovědný za správný výběr a aplikaci produktu. Výrobce nenese odpovědnost za poškození nebo špatný stav podkladu, který může být důsledkem povětrnostních podmínek, vstupní přípravy nebo konstrukčních vad.