



SUPER COLOR ACRYLIC FLUORESCENT 7.85C

FLUORESCENČNÝ LAK

Produkt Fluorescenčný akrylový vrchný náter s reflexným efektom

Vlastnosti

- Vysoká účinnosť (vyžaduje sa svetlý podklad)
- Na vonkajšie a vnútorné použitie
- Krátky čas schnutia
- Vysoká odolnosť voči UV žiareniu a zrážkam
- Vrchnák plechovky označuje približný odtieň farby
- Dlhá životnosť
- Bez toluénu

Aplikácia

- dekoratívne a ochranné nátery povrchov z ocele, železných kovov, kameňa, keramiky, betónu, dreva a niektorých plastov
- nátery na výstražné účely (nápisy, značky nebezpečných priestorov, značky)

Farebná škála 3 farby - pozri vzorkovník

Balenie 400 ml – plechovka

Skladovateľnosť 10 rokov od dátumu výroby. Skladujte na chladnom a suchom mieste vo zvislej polohe pri teplote +5 °C až +25 °C.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báza	Modifikovaný fluorescenčný akrylový vrchný náter s reflexným efektom
Odolnosť voči prachu	10-15 minút*
Odolnosť voči dotyku	20-30 minút*
Celkový čas schnutia náteru	4-6 hodín* V závislosti od okolitej teploty, vlhkosti
Tepelná odolnosť po vyschnutí	-20°C do +100°C
Povrchová úprava	Fluorescenčný reflexný efekt (matný)
Výdatnosť	cca 3 m ²
Odporúčaná hrúbka jednej vrstvy	20-30 µm (vrátane bieleho základného náteru na tmavé povrchy)

(*) – Závisí od hrúbky náteru, teploty, vlhkosti, vetrania, typu povrchu a spôsobu aplikácie

PODKLAD

Druhy povrchov	ocel', železné kovy a ich zliatiny, liatina, kameň, stavebná keramika, sklo a podobné glazované, glazúrované, smaltované povrchy, drevo, drevené materiály a vybrané druhy plastov.
Príprava	Povrchy určené na maľovanie je potrebné veľmi starostlivo prebrúsiť a očistiť od hrdze, prachu, špiny, zvyškov predchádzajúcich farieb, lakov, impregnácií, následne odmastiť a vysušiť. Natieraný povrch musí byť svetlý, najlepšie biely. V opačnom prípade bude fluorescenčný efekt menej viditeľný. Pri natieraní tmavých povrchov najskôr naneste biely akrylový základný náter Bostik Super Color Auto Primer alebo alkydový základný náter Bostik Super Color Primer. Pri použití akrylového základného náteru je výsledný náter mierne termoplastický. Pred nanesením vrchného náteru počkajte aspoň 6 hodín. Pri použití alkydového základného náteru je nevyhnutné počkať 64 hodín pred nanesením fluorescenčného vrchného náteru. Bez ohľadu na zvolený základný náter vždy otestujte kompatibilitu základného náteru s vrchným náterom.
Stav podkladu	Povrch musí byť čistý, suchý, bez prachu, tuku, oleja a iných nečistôt.

SPÔSOB POUŽITIA

Teplota okolia	od +10°C do +30°C
Odporúčania	V prípade potreby použite základný náter (pozri „Príprava“). Pred použitím dôkladne pretrepať nádobu asi 2–3 minúty, aby sa lak dobre premiešal. Čím nižšia teplota, tým dlhšie je potreba pretrepávať. Počas práce nádobu pretrepávať najmenej každých 5 minút. Optimálna pracovná teplota je +20 °C. Produkt sa odporúča používať na miestach chránených pred vetrom a prievanom. Odporúča sa vykonať skúšobnú aplikáciu na menej viditeľnom mieste. Počas aplikácie držať sprej ventilom hore. Povrchy striekať zo vzdialenosti približne 25–30 cm krížovým pohybom v dvoch kolmých smeroch. Najlepší výsledok sa dosiahne nanášaním viacerých tenkých a rovnomerných vrstiev, nie jednou hrubou vrstvou (pri vertikálnych povrchoch hrozí stekanie laku). Pred nanesením ďalšej vrstvy počkať niekoľko minút (pri nízkych teplotách aj niekoľko desiatok minút – nanášať metódou mokré na mokré). V opačnom prípade nanášať ďalšiu vrstvu až po úplnom vyschnutí (najlepšie po 48 hodinách). Čerstvú vrstvu chrániť pred prachom a nečistotami do doby dosiahnutia povrchovej suchosti. Po skončení práce sa odporúča vyčistiť trysku otočením nádoby ventilom dole, stlačením trysky a striekaním niekoľko sekúnd, kým z nádoby neprestane vychádzať farba.



Čistenie Na čistenie rúk, náradia a povrchov sa odporúča používať špeciálne čistiace utierky Bostik. Prípadne je možné použiť na čistenie náradia extrakčný benzín.

Obmedzenia Neodporúča sa používať, ak je teplota okolia nižšia než +10 °C. Pre veľkú rôznorodosť plastov a často neznámeho zloženia sa odporúča vykonať test príľnavosti, najmä u plastoch..

Všeobecná bezpečnosť Pozri: Karta bezpečnostných údajov 7.85C
UPOZORNENIE: Chráňte pred deťmi.

Zodpovednosť: Poskytované informácie sú výsledkom výskumu a skúseností spoločnosti Bostik, ktoré sú základom ich spoľahlivosti a dôveryhodnosti. Výrobca však nemohol predvídať všetky možné použitia svojich produktov, a pretože použitie produktov je úplne mimo jeho kontroly, je užívateľ zodpovedný za správny výber a aplikáciu produktu. Výrobca nenesie zodpovednosť za poškodenie alebo zlý stav podkladu, ktorý môže byť dôsledkom poveternostných podmienok, vstupnej prípravy alebo konštrukčných väd.

14/07/2020