



SUPER COLOR SUPER CHROME 7.85K

AKRYLOVÝ LAK SO ZRKADLOVÝM CHROMOVÝM EFEKTOM

Produkt	Dekoratívny, lesklý chrómový akrylový vrchný náter (takzvaný zrkadlový efekt)
Vlastnosti	- Vysoký lesk - Pre dekoratívne maľovanie v interiéroch budov - Viečko plechovky označuje približnú farbu farby - Dlhá životnosť - Veľmi dobrá priľnavosť k podkladu - Vysoko hladký náter - Bez toluénu
Aplikácia	- dekoratívne lakovanie povrchov vyrobených z ocele, železných kovov, kameňa, keramiky, skla, betónu, dreva a niektorých plastov, napr. sôch, rámov
Farebná škála	3 farby - pozri vzorkovník
Balenie	400 ml – plechovka
Skladovateľnosť	10 rokov od dátumu výroby. Skladujte na chladnom a suchom mieste vo zvislej polohe pri teplote +5 °C až +25 °C.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báza	Akrylátovo-uhlíkovodíková
Odolnosť voči prachu	10-15 minút*
Odolnosť voči dotyku	Do 30 minút* (závisí od hrúbky náteru)
Celkový čas schnutia náteru	2-4 hodiny* V závislosti od okolitej teploty, vlhkosti
Tepelná odolnosť po vyschnutí	-20°C do +100°C
Povrchová úprava	Lesklý, so zrkadlovým efektom
Výdatnosť	cca 1,5 m ² **
Odporúčaná hrúbka jednej vrstvy	20 µm
Odporúčaný počet vrstiev	1-2

(*) – Závisí od hrúbky náteru, teploty, vlhkosti, vetrania, typu povrchu a spôsobu aplikácie

** – Platí pre aplikáciu výrobku na rovný, neporézny podklad v bezveterných podmienkach, pri teplote +20 °C, bez technologických strát, do hrúbky suchej vrstvy 20 µm

PODKLAD

Druhy povrchov	ocel', železné kovy a ich zliatiny, liatina, kameň, stavebná keramika, sklo a podobné glazúrované, smaltované povrchy, drevo, drevené materiály a vybrané druhy plastov.
Príprava	Povrchy určené na natieranie by mali byť dôkladne prebrúsené a očistené od hrdze, prachu, nečistôt a zvyškov predchádzajúcich farieb, lakov a impregnácií. Potom odmastíte a osušte. V prípade neželezných kovov (napr. meď, chróm, nikel) by sa mal najskôr naniesť vhodný základný náter na drahé (neželezné) kovy.
Stav podkladu	Povrch musí byť čistý, suchý, bez prachu, tuku, oleja a iných nečistôt.

SPÔSOB POUŽITIA

Teplota okolia	od +18°C do +30°C
Odporúčania	V prípade potreby použiť základný náter (pozri „Príprava“). Pred použitím dôkladne pretrepať nádobu asi 2–3 minúty, aby sa lak dobre premiešal. Čím nižšia teplota, tým dlhšie je potreba pretrepávať. Počas práce nádobu pretrepávať najmenej každých 5 minút. Optimálna pracovná teplota je +20 °C. Produkt sa odporúča používať na miestach chránených pred vetrom a prievanom. Odporúča sa vykonať skúšobnú aplikáciu na menej viditeľnom mieste. Počas aplikácie držať sprej ventilom nahor. Natierané povrchy striekajte zo vzdialenosti približne 25 – 30 cm krížovými pohybmi v dvoch kolmých smeroch. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov nanášajte farbu niekoľkokrát v tenkých, rovnomerných vrstvách, a nie v jednej hrubej vrstve (nebezpečenstvo stekania pri vertikálnych aplikáciách). Pred nanosením ďalšej vrstvy počkajte niekoľko minút (pri nízkych teplotách nanášajte mokré na mokré niekoľko minút). V opačnom prípade naneste ďalšiu vrstvu po úplnom vyschnutí náteru (ideálne po 64 hodinách). Chráňte čerstvý náter pred prachom a nečistotami, kým nebude úplne suchý. Po skončení práce sa odporúča vyčistiť striekaciu hlavu otočením nádoby hore dnom, stlačením striekacej hlavy a striekaním niekoľko sekúnd, kým z nádoby neprestane vytekať farba.
Čistenie	Na čistenie rúk, náradia a povrchov sa odporúča používať špeciálne čistiace utierky Bostik. Prípadne je možné použiť na čistenie náradia extrakčný benzín.



Obmedzenia Neodporúča sa používať pri teplote okolia nižšej ako +18 °C.

Nenanášajte priehľadný lak na povrch.
Najlepší efekt maľby sa dosiahne na hladkom povrchu.

Chráňte pred vodou a poveternostnými vplyvmi. Ide o dekoratívny lak s obmedzenou odolnosťou voči oderu. Lak obsahuje kovové pigmenty s „tečúcimi“ vlastnosťami, ktoré umožňujú kovový, zrkadlový chrómový lesk. Častice pigmentu sa hromadia na povrchu náteru a sú náchylné na poveternostné podmienky a mechanické oderu.

Vzhľadom na širokú škálu materiálov a častý nedostatok informácií o ich pôvode sa osobitne odporúča vykonávať test príľnavosti materiálov.

Všeobecná bezpečnosť Pozri: Karta bezpečnostných údajov 7.85K
UPOZORNENIE: Chráňte pred deťmi.

Zodpovednosť: Poskytované informácie sú výsledkom výskumu a skúseností spoločnosti Bostik, ktoré sú základom ich spoľahlivosti a dôveryhodnosti. Výrobca však nemohol predvídať všetky možné použitia svojich produktov, a pretože použitie produktov je úplne mimo jeho kontroly, je užívateľ zodpovedný za správny výber a aplikáciu produktu. Výrobca nenesie zodpovednosť za poškodenie alebo zlý stav podkladu, ktorý môže byť dôsledkom poveternostných podmienok, vstupnej prípravy alebo konštrukčných väd.